

СВАРГОРОД

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Дякуємо за довіру до нашого магазину «СВАРГОРОД».

Цей гарантійний талон є підтвердженням того, що Ви придбали якісну продукцію. Ми забов'язуємося забезпечити ремонт виробу протягом дії гарантії.

Торгова марка _____

Наименування виробу _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Строк гарантії _____


Підпис покупця _____

М/П

Торг Марка	Виріб	Дата продажу	Підпис продавця
Торг Марка	Виріб	Дата продажу	Підпис продавця
Торг Марка	Виріб	Дата продажу	Підпис продавця



KRAISSMANN



9100FT 6-8
OBERFRÄSE UND TRIMMER (D)
ROUTER & TRIMMER (GB)
ФРЕЗЕР-ТРИММЕР (РУ)

BETRIEBSANLEITUNG (D)
USER MANUAL (GB)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РУ)

Підпись продавця _____
М/П

СВАРГОРОД

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Дякуємо за довіру до нашого магазину «СВАРГОРОД».

Цей гарантійний талон є підтвердженням того, що Ви придбали якісну продукцію. Ми забов'язуємося забезпечити ремонт виробу протягом дії гарантії.

Торгова Марка _____

Наименування виробу _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Строк гарантії _____

Підпис продавця _____

М/П

Підпис покупця _____

М/П

Торг Марка _____
Виріб _____
Дата продажу _____

Підпис продавця _____

М/П

Підпис продавця _____

М/П

Підпис продавця _____

М/П

РУССКИЙ

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по технике безопасности распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Не разрешается использовать шнур по назначению, например, для транспортировки или перевозки электроинструмента, или для вытягивания винтика штепсельной розетки. Зашливайте шнур от воздействия высоких температур, места остига, чрезмерного износа, излома, или от попадания влаги.

При работе с электроинструментом под открытым небом (абсолютно запрещено) избегайте поражения электротоком.

Если неизвестно или избегать применения электроинструмента в сухом помещении, подключите его к заземленному электропитанию через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность рабочего места

Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Не работайте с этим электроинструментом во влажном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.

Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

Штекерная вилка электроинструмента должна подходить к штекерной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штекерную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Несоединенные штекерные вилки и подключение штекерные штекеры снимают риск поражения электротоком.

Предотвращайте теплый контакт с заземленными частями с помощью изолирующей изоляции. Никогда не прикасайтесь к трубкам, элементам и поверхостям, наконечниками приборов и ходудничниками. При замыкании Вашего тела повышается риск поражения электротоком.

Задирайте электроинструмент от донца и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.



Безопасность поддей

Будьте внимательны, следите за тем, что Вы деляете и продолжайте нажимайте работу с электроинструментом. Не подавайтесь электропитанием в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием панкреатита. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда используйте очки. Использование средств индивидуальной защиты как-то защищает вас от удара на неизолированной подаче, зауженного шланга или средств защиты органов слуха. • Зависимость от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.

Предотвращайте непреднамеренное выполнение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию шнур к заземленному устройству в выпрямленном состоянии. Многоточку следует в выпрямленном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выпрямленном устройстве электроинструмента и затягивание при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания выпрямленного электроинструмента чревато несчастными случаями.

убирайте установленный инструмент или гравиры сти электроинструмента, может привести к травмам.

Вызывает риск поражения электротоком.

Не разрешается использовать шнур по назначению, например, для транспортировки или перевозки электроинструмента, или для вытягивания винтика штепсельной розетки. Зашливайте шнур от воздействия высоких температур, места остига, чрезмерного износа, излома, или от попадания влаги.

При работе с электроинструментом под открытым небом (абсолютно запрещено) избегайте поражения электротоком.

Если неизвестно или избегать применения электроинструмента в сухом помещении, подключите его к заземленному электропитанию через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

или зажимной цапфы неподвижно зафиксируйте ее

- Накройте на юбку блокировки шпинделем и удерживайте ее накаткой. При необходимости поверните рукояткой шпинделем двигатель чтобы зафиксировать его
- Открутите накидную гайку против часовой стрелки с помощью винта-ключом и отсоедините
- Отпустите юбкоту фиксации шпинделя
- При необходимости снимите перед монтажом все монтируемые детали с помощью мягкой щеточки или продуйте их сжатым воздухом
- Наденьте новую накидную гайку на патрон 14.

- Слегка затяните накидную гайку
- Ни в коем случае не затягивайте накидную гайку за жесткий цапфу без фрезы. Иначе зажимная цапфа может быть повреждена

Установка фрезы

- В зависимости от области применения в растворительном имеются различные исполнения и качества фрез.

- Фрезы из быстroredущей стали повышенной прочности предназначены для обработки мягких материалов например мягкого древесины и пластмассы.
- Фрезы с твердосплавными пластинами особенно пригодны для твердых и агрессивных материалов. Напр. Для твердой древесины и аллюминия.
- Оригинальные фрезы из оболоченной программы надежности фирм KRAUSE & SONS можно приобрести в специализированном магазине
- Применяйте только безукоризненные и чистые фрезы
- Накройте на юбку блокировкой шпиндела и удерживайте ее накаткой. При необходимости поверните рукояткой шпиндель двигателя, чтобы зафиксировать его.
- Открутите накидную гайку против часовой стрелки с помощью винта-ключом и отсоедините
- Вставьте фрезу в зажимную цапфу. Хвостовик фрезы должен войти в зажимную цапфу на 10-15мм на фрезе.
- Слова зажимите на юбку по часовой стрелке. Иначе зажимная цапфа может быть повреждена
- Отпустите юбкоту фиксации шпинделя.
- Ни в коем случае не затягивайте накидную гайку за жесткий цапфу без фрезы. Иначе зажимная цапфа может быть повреждена
- Соблюдайте рекомендации по установке фрезы на фрезеровании

Установка глубины фрезерования

- Установку глубины фрезерования разрешается выполнять только при выполнении электроинструменте Грубой настройки глубины фрезерования выполните следующим образом:

- Установите фрезерный инструмент с закрепленной фрезой на подвижную обработку деталь.
- Отпустите зажимную ручку, если он был занят.
- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи меблевенно отпустите приводной угол винц, чтобы фреза прикоснулась к заготовке.

- Закройте зажимную ручку.
- Помогите, что показывает шкалу, и запишите это значение (установка нуля). Приведите к этому значению необходиимую глубину фрезерования.
- Установите стаканную головку на параллельный упор.
- Закройте параллельный упор на фрезерном блоке с помощью винта стаканной головкой.
- Установите на параллельный упор необходимую глубину горизонтальной головкой.
- Ведите включенный электроинструмент с равномерной подачей и боковым давлением на параллельный упор вдоль кромки детали.

- Соблюдайте двойные стrelki на приводном узле и на фрезерном блоке.
- Вставьте приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол, если он был занят.
- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.
- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.
- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

бюрок

- После монтажа поверните фрезерный блок маркировкой на символи на приводном блоке.
- Закройте зажимной рычаг.
- После монтажа всегда проверяйте прочность посадки при водного угла в фрезерном блоке.

- При необходимости отрегулируйте силу зажимного рычага (см. «Подтягивание зажимного рычага»).

Отсос пыли и стружки

- Гильзы некоторых материалов, как напр. красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металлов, может быть причиной для здоровья. При контакте с ними и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося близко персонала.

- Определенные виды пыли, напр. Дуба и бука, считаются канцерогенами, особенно совместно с присадками для обработки древесины (красок, средством для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистом.

- По возможностям используйте приторный для материалов пылесос.

- Хорошо проветривайте рабочее место.

- Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса Р2.

- Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Работа с инструментом

- Установите напряжение сети. Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230В могут работать также и при напряжении 220В на 230В могут работать также и при напряжении 220В.

- Тяжелые накидные винты может вызвать аллергические реакции или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося близко персонала.

- Тяжелые накидные винты, особенно совместно с присадками для обработки древесины (красок, средством для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистом.

- По возможностям используйте приторный для материалов пылесос.

- Хорошо проветривайте рабочее место.

- Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса Р2.

- Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Указания по применению

- Проверните фрезу от толчков и ударов.

Фрезерование кромок или профильное фрезерование

- При фрезеровании кромок или профилей фреза должна быть оснащена направляющей цапфой или шарикоподшипником.

- Подведите включенный электроинструмент блоку к детали так чтобы направляющая цапфа или шарикоподшипник фрезы уперлись в подлежащую обработке кромку детали.

- Ведите электроинструмент вдоль кромки заготовки при этом за сохранением прямого угла.

- Слишком сильный нажим может повредить кромку заготовки.

- Снимите зажимной рычаг.

- Вставьте крючок фрезерного блока в фрезерную руку в этом случае можно монтировать крючок фрезерного блока (при надобности).

- Снова заприте зажимной рычаг настолько, чтобы при затяжке зажимного рычага приводной угол на блоке не деформировался в фрезерном блоке.

Фрезерование с угловым фрезерным блоком

- Установите фрезерный блок специально предназначенный для фрезерования загородка пакетов кромок в труднодоступных местах для фрезерования спасительных улов, а также для сдвигания кромок.

- При фрезеровании крючок с использованием углового фрезерного блока фреза должна быть оснащена направляющей цапфой или шарикоподшипником. Для монтажа углового фрезерного блока выполните рабочий процесс описаные в разделе «Монтаж фрезерного блока», соответственным образом. Для точности угла на улове фрезерного блока предложены угловы с интервалом в 7,5°. Весь диапазон настройки плава с интервалом в 7,5° (45° вперед и 30° назад).

- Отпустите оба барашковых винта.

- Установите нужный угол по шкале и снова заприте барашковые винты.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Поверните приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол в блоке на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

- Годиновые приводной угол зажима на блоке.

Фрезерование с помощью опорной направляющей

- С помощью дополнительной направляющей можно фрезеровать кромки фрезами без направляющей цап-

фи или цапки опорной

- Закройте дополнительную цапку опорной на приводном блоке.
- Установите маркировкой на символи на приводном блоке.
- Ведите электроинструмент вдоль кромки за опорной направляющей.

Боковое расстояние

- Для избежания столкновения с кромкой материала можно регулировать боковое расстояние между заготовкой и рукояткой фрезерования.

- Отпустите барашковый винт, позволяющий регулировать отступ от кромки.

- Снимите отступающий настолько, сколько это необходимо.

- Снова заприте зажимной рычаг.

- Вставьте крючок фрезерного блока в фрезерную руку в этом случае можно монтировать крючок фрезерного блока (при надобности).

- Снимите зажимной рычаг.

- Вставьте крючок фрезерного блока в фрезерную руку в этом случае можно монтировать крючок фрезерного блока (при надобности).

- Снова заприте зажимной рычаг настолько, чтобы при затяжке зажимного рычага приводной угол на блоке не деформировался в фрезерном блоке.

- Отпустите оба барашковых винта.

- Установите нужный угол по шкале и снова заприте барашковые винты.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Поверните приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол в блоке на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

- Годиновые приводной угол зажима на блоке.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Поверните приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол в блоке на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

- Годиновые приводной угол зажима на блоке.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Поверните приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол в блоке на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

- Годиновые приводной угол зажима на блоке.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Поверните приводной угол в фрезерный блок и поверните приводной угол в блоке на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните фрезерный блок маркировкой на символи зажимное значение шкалы.

- Поверните настройку глубины фрезерования на практике и подкорректируйте ее при необходимости.

- Годиновые приводной угол зажима на блоке.

- Закройте зажимную ручку, если он был занят.

- Выкрутите четыре винта с цилиндрической головкой с нижней стороны пыли скольжения и снимите пыли скольжения
- Прикрутите пыли скольжения к оторной пыли с помощью прилагаемых крепежных винтов. Для подключения пылесоса на пыли скольжения необходимо монтировать адаптер пылесоса
- Наденьте шланг пылесоса (Шланг) на монтированный адаптер пылесоса.
- Для обеспечения оптимального отсаса регулируйте дополнительную вытяжную колпак.
- Монтируйте вытяжной колпак между пылью скольжения и адаптером пылесоса.
- Для обработки гладких, плоских поверхностей снова снимите вытяжной колпак. Электроинструмент может быть подключен прямо к штепсельной розетке универсального пылесоса с устройством дистанционного пуска. Пылесос автоматически запускается при выключении электроинструмента.
- Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала. Применяйте специальный пылесос для отсыпания особо вредных для здоровья видов пыли. Пылесос надежно ли защищен приводной узел. Не загораживайте тайму сплошком сильно.

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

- Только для стран-членов ЕС. Согласно Европейской директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах, и дополнительному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.
- Иготоинструмент имеет право вносить изменения без предупреждения.

«КРАЙССМАНН СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», ООО
Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия,
Дюссельдорф

Германия

- ## Подтягивание за jakiшного рычага
- Если приводной узел больше не сидит прочно в фрезерном блоке, необходимо отрегулировать силу/зажима за jakiшного рычага.
- Отпустите за jakiшний рычаг.
 - Поверните тайму с плоским вилочным гаечным ключом (Бик) прибл. на 45° по часовой стрелке.
 - Снова затяните за jakiшний рычаг.
 - Проверьте, надежно ли защищат приводной узел. Не загораживайте тайму сплошком сильно.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки. Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.
- Если требуется поменять щипцы, обращайтесь в авторизованную мастерскую мастерскую для электроинструментов Kaisermann. Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обратите внимание указываите полный индекс назначения модели.

