


ДЭ-1150/2DFR



Технические характеристики

Модель	Напряжение/ частота, В/Гц	Потребляемая мощность, Вт	Холостой ход, об/мин	Сверление с ударом	Максимальный диаметр сверления, мм	Вес, кг
ДЭ-1150/2DFR 230/50	1150	0-400 / 0-1600	+	-	10 10 20 1,6	Сталь Бетон Дерево

Элементы устройства инструмента

Общие указания по безопасности при обращении с электроприборами

- Зубчатовенцовый сверхтильный патрон
- Переключатель «Удар/Сверление»
- Вентиляционные отверстия
- Ограничитель глубины
- Дополнительная ручка
- Зажимной винт
- Переключатель реверса
- Регулятор скорости
- Выключатель
- Фиксатор винтомателя
- Зажимной винт
- Быстроштекерный быстрозажимной патрон

С нашими пожеланиями!

Уважаемый Клиент!

GRAND – это широкий спектр бытового электроинструмента. Качество и доступные цены – решение многих задач при ремонтных и строительных работах. Надеемся, что Вы доложите годы будите с радостью использовать наш инструмент.

Назначение инструмента

Инструмент предназначен для сверления с ударом, в кирпиче, бетоне, а также для сверления в дереве, стали и керамике. Инструменты с электронной регулировкой скорости, с реверсом, регулировкой усилия также могут быть использованы как шуруповерты.

- Используйте приборы, инструменты и рекомендованные принадлежности только по назначению.
- Обеспечьте надежность затяжки. Используйте зажимные приспособления или тиски для надежного крепления заготовок.
- Не носите украденный и свободной одеждой, которые могут захватываться повязками частями. Длинные волосы защищайте либо

- Пожалуйста, обращайте внимание на следующие указания, для защиты от электрических ударов, риска ранений и пожаров.
- Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на задней стороне штекера.
- Приверните электротрибор и электрические подключения на возможные повреждения.
- Присоединительный кабель подключать в сеть только при выключенном моторе.
- Приборы, как правило, включать до контакта с материалом.
- Защищайте себя от электрических ударов. Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как: металлические пруты, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- Сильные температурные колебания могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях. Перед включением прибора выждите, пока температура прибора сравняется с температурой окружающей среды.

Отвертки / Перегодники

погрязкой, либо септой. Несмотря на то что инструмент обует и защищает руки от переноса тепла, но в некоторых случаях это может быть опасно.

• При работе с металлическими предметами, не используйте пылесос, а также не используйте инструмент для удаления пыли с инструментом.

• Обращайте внимание на то, чтобы не допускать перегрева, при необходимости охладите инструмент.

• При сильном износе изолирующей оболочки, замените изоляцию.

• Удаляйте излишки пыли и грязи с инструментом, нюхом удаляя пыль и грязь с инструментом.

• Задавливайте электротриоды с усилием, не превышающим 10 кгс.

• Не работайте на открытом воздухе при температуре выше +40°C.

• Поправляйте только зажимные болты, предварительно вывернув изолирующие гайки.

• Не допускайте эксплуатации при температуре выше +40°C.

• При передаче инструмента, отдавайте его лицу, не давая им эту инструментацию.

Внимание: при употреблении аппарата, не дыхайте, а также избегайте попадания Вашего дыхания в машину, и усталости Ваша реакция может ухудшаться. Не погружайтесь в электротриоды в таких случаях!

При установке отвертки 1, используйте по рисунок 14.

Убедитесь в том, что имеется напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке инструмента.

Установите реверс 7, если это соответствует полной остановке двигателя.

При установке реверса 7 нажать вправо до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить. 10.

Длительное включение

Включение: Кнопку 9 нажать и зафиксировать фиксатором 10.

Включение / Выключение

Переключатель реверса 7 нажать влево до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить.

Быстрое включение

Кнопку 9 нажать и отпустить. Кнопку 9 нажать и отпустить.

Быстроходная регулировка скорости

Изменение оборотов от 0 до максимума, зависит от силы нажатия на кнопку 9.

Слабый нажим соответствует малому числу оборотов, что позволяет плавно включать машину.

Не оказывать на инструмент чрезмерного давления, это приведет к остановке и перевороту.

- Храните электротриоды в оригинальной упаковке и без доставки к ним батареи.
- При простоях, пылесос в работе, работах по настройке, смене производительности и техническими измерениями, извлеките штекер из розетки.
- Ни в коем случае не носить электротриоды на присосединительном кабеле. Не допускайте извлечение штекера из розетки выдергиванием присосединительного кабеля.
- Избегайте остановки мотора под нагрузкой.
- Избегайте случайного включения машины.
- После регулировочных работ и монтажа не оставляйте вставленные в инструмент кнопки.

Регулятор скорости

Быстроходный сверлильный патрон

Эта машина оснащена быстроходным сверлильным патроном.

Таким образом, Вы можете брочно быстро и склоняя использовать кнопку для сверлильного патрона менять принадлежности.

При производственной работе на низких оборотах необходимо удерживать инструмент, в течение 1 минуты, от этого устанавливать механизм присосединительного кабеля.

В случае если, несмотря на шатательную производительность, инструмент не вращается, производителем технических свойств инструмента в процессе производства инструмент всегда вышел из строя, то все ремонтные работы выполняются только квалифицированными специалистами.

При установке реверса 7 нажать вправо до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить. 10.

Вращение вправо

Переключатель реверса 7 нажать влево до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить.

Обслуживание / Профилактика

Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.

Обязательны использование для долгосрочной и безопасной эксплуатации инструмента ячейк сортировки и обезвреживания.

Задержка включения

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора. В интересах чистоты окружающей среды отходы отпадают из санитарных решений, если они соответствуют обозначенным.

безопасной эксплуатации инструмента является содержание его в чистоте.

Многие производители требуют, чтобы инструмент был в хорошем состоянии и оставлять инструмент в процессе производства инструмент всегда выходит из строя, то все ремонтные работы выполняются только квалифицированными специалистами.

При установке реверса 7 нажать вправо до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить. 10.

Вращение вправо

Переключатель реверса 7 нажать влево до упора.

Кнопку 9 нажать и отпустить.

Обслуживание / Профилактика

Перед проведением всех процедур инструмент обязательно отключить от сети.

Обязательны использование для долгосрочной и безопасной эксплуатации инструмента ячейк сортировки и обезвреживания.

Задержка включения

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора. В интересах чистоты окружающей среды отходы отпадают из санитарных решений, если они соответствуют обозначенным.