



KRAISSMANN



AP' 1850

POLIERMASCHINE
POLISHER MACHINE
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BETRIEBSANLEITUNG
USER MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

of the inner polishing wheel.

Using the sleeve as a guide, set the polishing pad on the polishing inner circle with the sleeve passing through the central hole of the polishing pad.

Then remove the plug from the inner polishing wheel. To remove the polishing pads, remove the inner buff, then remove the inner polishing circle, holding the shaft lock.

Turning on the machine

ATTENTION! Before connecting the machine, always check that the trigger switch functions properly and returns to the «OFF» position, then release.

To switch the tool, simply press the power button. Machine speed increases with increasing pressure on the switch. To turn off the machine, release the power button. For the long-term effects, press the power button, and then click the lock button. To deactivate a prolonged action, press the power button to the stop and release it.

WARNING: Before starting any work, check that the machine is turned off and unplugged from the outlet.

SERVICE AND PREVENTION

Replacing carbon brushes

When the carbon brushes wear down to the limit marks replace them with new ones. Brushes should be replaced in pairs.

To ensure safe and reliable operation of the instrument, remember that repairs, maintenance and adjustment of the instrument should be performed only in the service centers.

ENVIRONMENT

- Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)

- in observance of European Directive 2012/19/EC on waste of electric and electronic equipment

and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmental compatible recycling facility.

- symbol  will remind you of this when the need for disposing occurs.

Это пространственного изделия всегда читайте инструкцию. Это облегчит вам ознакомление с способностью использования Вашего инструмента и позволит избежать ненужного риска. Сохраняйте эту инструкцию для дальнего использования.

Приобретенная Вами полировальная машина предназначена для полировки деревянных, каменных и лакированных поверхностей.

Машина оснащена шлифовальным диском и нажимным блоком, предназначенным для обработки различных материалов. Для очистки рабочих поверхностей используйте металлические щеточные насадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, Вт 1850
Напряжение и частота, В/Гц 230/50
Количество оборотов, об/мин... 600-3500
Диаметр диска, мм..... 180

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, обращайте внимание на следующие указания для защиты от поражения электрическим током, риска травм и пожаров.

- Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в электросети соответствует данным, указанным на заводском щите.
- Проверьте электротрибогор и электрические подключения на возможные повреждения.
- Шнур питания подключайте к сети только при выключенном двигателе.
- Как правило, включайте приборы до контакта с обрабатываемым материалом.
- Защищайтесь от поражения электрическим током. Избегайте контактов тела с земельными предметами, такими как: металлические трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- Сильные колебания температуры могут вызвать образование конденсата на токопроводящем

виде. Перед применением любого электроинструмента всегда читайте инструкцию. Это облегчит вам ознакомление с способностью использования Вашего инструмента и позволит избежать ненужного риска. Сохраняйте эту инструкцию для дальнего использования.

Приобретенная Вами полировальная машина предназначена для полировки деревянных, каменных и лакированных поверхностей.

Машина оснащена шлифовальным диском и нажимным блоком, предназначенным для обработки различных материалов. Для очистки рабочих поверхностей используйте металлические щеточные насадки.

- При сильном звукообразовании используйте шумопоглощающие наушники.

- Обращайте внимание на устойчивую, надежную установку пестниц и клетей.

- Защищайте электротрибогоры от влаги и дожда. Никогда не погружайте их в воду.

- При работе на открытом воздухе пользуйтесь только приборами и удлинительными кабелями, предназначеными для наружных РАБОТ.

- Не допускайте эксплуатации электротрибогор во взрывоопасной атмосфере.

- При передаче инструмента третьим лицам такие следует передать им данное руководство по эксплуатации.

- Пожалуйста, обращайте внимание на следующие указания для защиты от поражения электрическим током, риска травм и пожаров.

- Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в электросети соответствует данным, указанным на заводском щите.
- Проверьте электротрибогор и электрические подключения на возможные повреждения.
- Шнур питания подключайте к сети только при выключенном двигателе.
- Как правило, включайте приборы до контакта с обрабатываемым материалом.
- Защищайтесь от поражения электрическим током. Избегайте контактов тела с земельными предметами, такими как: металлические трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- Сильные колебания температуры могут вызвать образование конденсата на токопроводящем

дилах частях. Перед включением прибора подождите, пока его температура сравняется с температурой окружающей среды.

- Используйте приборы, инструменты и рекомендованные принадлежности только по прямому назначению.

- Обеспечьте неподвижность обрабатываемого материала. Используйте за jakiны и приспособления для надежного крепления заготовок.

- Не носите во время работы свободной одежды и украшений, которые могут захватывать ся подвижными частями инструмента. Длинные волосы защищайте паязкой либо сеткой.

Используйте нескользящую обувь и защитные рукавицы.

- При работах связанных с образованием скопков, опилок и пыли, а также при работах над головой, всегда используйте защитные очки, а при необходимости, респиратор.

- При сильном звукообразовании используйте шумопоглощающие наушники.

- Обращайте внимание на устойчивую, надежную установку пестниц и клетей.

- Защищайте электротрибогоры от влаги и дожда. Никогда не погружайте их в воду.

- При работе на открытом воздухе пользуйтесь только приборами и удлинительными кабелями, предназначеными для наружных РАБОТ.

- Не допускайте эксплуатации электротрибогор во взрывоопасной атмосфере.

- При передаче инструмента третьим лицам такие следует передать им данное руководство по эксплуатации.

- Пожалуйста, обращайте внимание на следующие указания для защиты от поражения электрическим током, риска травм и пожаров.

- Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в электросети соответствует данным, указанным на заводском щите.
- Проверьте электротрибогор и электрические подключения на возможные повреждения.
- Шнур питания подключайте к сети только при выключенном двигателе.
- Как правило, включайте приборы до контакта с обрабатываемым материалом.
- Защищайтесь от поражения электрическим током. Избегайте контактов тела с земельными предметами, такими как: металлические трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.д.
- Сильные колебания температуры могут вызвать образование конденсата на токопроводящем

- Избегайте остановки двигателя под нагрузкой.
- Избегайте случайного выключения электро прибора.
- После регулировочных работ и монтажа не оставляйте ключи вставленными в инструмент.

- Расходные материалы должны быть рассчитаны на скорость, не меньшие указанных на предметах, а также, при необходимости, личное защитное снаряжение, такое как перчатки, маска и шлем.
- Помните, что колесо продолжает вращаться некоторое время, после того как Машину выключили.

ющиеся предметы.

- Всегда используйте защитные очки и щиты для личного защитного снаряжения, такое как перчатки, маска и шлем.

ВСТАВЬТЕ ВЛУПКУ ВНУТРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЛУПКИ ПОЛИРОВАЛЬНОГО КРУГА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛУПКУ, как направляющую, установите полировальную подушку на внутренний полировальный круг, втулку на внутреннюю подушку централизованного полирования, проходящей через центральную втулку, проходящей через полировальный круг, втулку, проходящую через фиксатор вала.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Расходные материалы должны быть рассчитаны на скорость, не меньшие указанных на предметах, а также, при необходимости, личное защитное снаряжение, такое как перчатки, маска и шлем.
- После регулировочных работ и монтажа не оставляйте ключи вставленными в инструмент.

Установка кольцеобразной ручки

ВАЖНО: Перед установкой кольцеобразной ручки, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

- Перед работой тщательно проверьте половина круга на отсутствие в нем трещин, повреждений или деформаций. Немедленно замените треснутый, поврежденный или дефор мированнны круг.
- Крепко держите устройство.
- Остерегайтесь прикосновения к врачающимся частям устройства.
- Перед тем как включить устройство, убедитесь в том, что абразивный круг или полировальная подушка не касаются поверхности образа.
- Не оставляйте машину работающей, начинайте работу только тогда, когда держите машину за рукоятку.
- Не присасывайтесь к образцу сразу после окончания работы. Он может быть очень горячим, что может привести к ожогам.

- Перед эксплуатацией убедитесь в том, что аксессуары правильно расположены и закреплены. Дайте машине поработать без нагрузки около 30 сек., выбирите для этого безопасное положение. Немедленно остановите машину в случае появления значительных колебательных движений или других дефектов. Если это случилось, проверьте машину и установите причину.
- Для машин с установленным ниточным полировальным колесом убедитесь в том, что длина ниток не позволяет им доставать до вала.
- Убедитесь в том, что образец прочно закреплен.
- Убедитесь в том, что искры, образующиеся при шлифовке, не создают опасности, например, не попадают на людей или на легковоспламеняющиеся предметы.

Фиксатор вала

При установке или удалении аксессуаров, типа полировальной подушки, нажмите на фиксатор вала, чтобы предотвратить его вращение.

ОСТОРОЖНО: Никогда не включайте фиксатор, если вал находится в движении. Это может привести к попытке машины.

Установка или снятие полировальной ручки

ВАЖНО: Перед установкой полировальной подушки, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

- Для установки полировальной подушки, убедитесь в том, что длина ниток не позволяет им доставать до вала.
- Убедитесь в том, что образец прочно закреплен.
- Убедитесь в том, что искры, образующиеся при шлифовке, не создают опасности, например, не попадают на людей или на легковоспламеняющиеся предметы.

от внутреннего полировального круга. Нажмите фиксатор и вставьте шестигранной головкой внутрь полировального круга на вал.

ВСТАВЬТЕ ВЛУПКУ ВНУТРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЛУПКИ ПОЛИРОВАЛЬНОГО КРУГА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛУПКУ, как направляющую, установите полировальную подушку на внутренний полировальный круг, втулку, проходящую через центральную втулку, проходящую через фиксатор вала.

• Не вынимайте электромонструмент, при переноске и упаковку вместе с бытовым инструментом (только для стран ЕС)

-- во исполнение европейской директивы 2012/19/ EC об унификации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, унификация электромонструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности.

Затем удалите втулку от внутреннего полировального круга. Для удаления полировальной подушки, снимите внутренний полировальный круг, затем выверните внутренний полировальный круг, придерживая фиксатор вала.

Включение машины

-- значок напоминает Вам об этом, когда появится необходимость сдать электромонструмент на утилизацию.

ОСТОРОЖНО: Перед подключением машины, всегда проверяйте, что выключатель пуска правильно действует и возвращается в положение «Выкл», после отпускания.

Чтобы выключить инструмент, просто нажмите

на кнопку выключения. Скорость машины увеличивается с увеличением давления на выключатель. Для выключения машины отпустите кнопку выключения. Для продолжительных действий нажмите на кнопку выключения, а затем на кнопку фиксации. Для выключения режима продолжительного действия, нажмите кнопку выключения до упора и отпустите ее.

ОСТОРОЖНО: Перед началом любых работ убедитесь, что машина отключена и выключена из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Замена угольных щеток

При изнашивании угольных щеток до износительных меток замените их новыми. Щетки необходимо менять парами.

Для обеспечения безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться только в условиях сервисных центров.